



FB GS-08 TMO Prüfprotokoll GS Schock Swing Twin RS 2 41

Prüf-Nr	030901-GSSchock-681-reiner
Prüfdatum	08.08.2019
Prüfungsort	Fürstenfeldbruck
Muster	Swing Twin RS 2 41
Seriennummer Muster	30-90-99285
Prüfungsart	GS Schock
Auftrag	7529
Auftraggeber	Swing Flugsportgeräte GmbH
Prüfrichtlinie	LTF NFL II-91/09 und NfL 2-60-14
Prüfer	Brunn
Ergebnis	Bestanden
Fakturieren zu	100 %
Besonderheiten (technisch)	
08.08.2019  Datum / Unterschrift (Brunn)	



Ergebnisse GS Schocktest

Last Soll [daN]	1.200,0
Max Last [daN]:	1.200,0
Tuchmaterial Obersegel	NCV 9017 E25A / Skytex 38
Tuchmaterial Untersegel	NCV 70032 E3W / Skytex 32
Bemerkung zur Prüfung	Aufbewahrungsort der Sollbruchstellenteile in <i>Archivbox GS Schocktestprüfung</i> . Materialien laut Stückliste vom 08.08.2019, Version: 1.0 und 2.0

Prüfbedingungen

Temperatur [°C]	27
Luftdruck [hPa]	980
Luftfeuchtigkeit [%]	60

Messtechnik

Sollbruchstellen	Firma Tost Flugzeuggerätebau, 200daN-1000daN
Seil für Lasteinleitung Schockprüfung	Firma Pfeiffer, Konstruktion EN12385-4SeilPG5, Durchm. 8,1-1x19-1770, 125 m Länge

Verteiler:	Geräteakte	Kopien verteilt am	
	Antragsteller	von	
	Rechnungsstellung		



FB GS-11 TMO Prüfprotokoll GS Festigkeit Swing Twin RS 2 41

Prüf-Nr	030900-GSFest-824-reiner
Prüfdatum	08.08.2019
Prüfungsort	Fürstenfeldbruck
Muster	Swing Twin RS 2 41
Seriennummer Muster	30-90-99285
Prüfungsart	GS Festigkeit
Auftrag	7529
Auftraggeber	Swing Flugsportgeräte GmbH
Prüfrichtlinie	LTF NFL II-91/09 und NfL 2-60-14
Prüfer	Brunn
Ergebnis	Bestanden
Fakturieren zu	100 %
Besonderheiten (technisch)	

08.08.2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Brunn', is centered in the lower half of the table's content area.

Datum / Unterschrift (Brunn)



Ergebnisse GS Festigkeit

Last Soll [daN]	1.700,0	
Max Last [daN] über 3 sec:	1.774,4	
Peak-Last [daN]	2.093,0	
Messunsicherheit (MU) der gesamten Anlage:	Besser 1%	
Messunsicherheit [daN]:	17,6	
Max Last [daN] über 3 sec – Messunsicherheit (MU)	1.756,6	
Tuchmaterial Obersegel	NCV 9017 E25A / Skytex 38	
Tuchmaterial Untersegel	NCV 70032 E3W / Skytex 32	
Bemerkung zur Prüfung	Die erreichte Last bezieht sich ausschließlich auf das geprüfte Muster	Materialien laut Stückliste vom 08.08.2019, Version: 1.0 und 2.0

Prüfbedingungen


Temperatur [°C]	27
Luftdruck [hPa]	980
Luftfeuchtigkeit [%]	60

Messtechnik

Kraftmessdose:	Sensortronics Kraftaufnehmer Ser. # 794452 und #794454
Messverstärker:	Fa. Schmidler ser# SCH10-D02
Software:	DHV FeTeGS V2.1
Letzte Kalibrierung:	20.03.2019



Messkurve



Verteiler:	Geräteakte	Kopien verteilt am	
	Antragsteller Rechnungsstellung	von	